



- 1 Убедитесь, что эталон давления MSB780X подключен к ПК с программным обеспечением для калибровки давления и источнику питания.
- 2 Подключите эталон MSB780X и поверочные датчики в соответствии с испытанием на переднюю часть калибратора давления с помощью шланга давления.
- 3 Подключите поверочные датчики к плате расширения с помощью подходящего кабеля и провода.
- 4 Убедитесь, что система герметична, установив давление калибратора на 600 гПа, в результате чего УРОВЕНЬ постоянного давления должна быть ниже 0,010 гПа/с.
- 5 Запустите IMS4 CalibLab и начните процесс калибровки.
- 6 Дождитесь завершения калибровки и распечатайте калибровочный сертификат.

**MicroStep - MIS**

# Система калибровки датчиков атмосферного давления